


Хвала вам што сте купили овај Аутел алат. Овај алат је произведен по високим стандардима и пружиће године беспрекорног рада када се користи у складу са овим упутствима и правилно одржава.




**ВАЖНО:** Пре него што почнете са радом или одржавањем овог уређаја, пажљиво прочитајте ова упутства. Користите овај уређај правилно и пажљиво, јер у супротном може доћи до оштећења и/или телесних повреда и поништиће се гаранција производа.


### Списак делова



### Померите калибрациони оквир




2



Одвртните четири завртња на задњој страни дрвене транспортне шипке да исте уклонили шипку у о лику слова U (1). Одвртните четири завртња на дну да исте уклонили постоље (2). Одвртните све завртње на осам угаоних носача у о лику слова Z (3) да исте уклонили носаче и две шипке у о лику слова U (4) испод носача.


3



Причврстите поклопац од шперплоче на дрвену палету на задњој страни кали рационаног оквира да служи као рампа. Спустите кали рационани оквир низ рампу до пода радног простора.

НАПОМЕНА: Подесите положај и смер два задња точка тако да се поравнају са наги има дрвене палете. Ово ће омогућити да кали рационани оквир глатко клизи са дрвене палете на под радног простора.


4



Уклоните пенасту подлогу (1) са врха и спољашње стране пречке. Преклопите о а крака пречке да исте је уклонили пенаста подлога (2) унутра.


## Откријте монитор осетљив на додир

1



Уклоните заштитну фолију и пену око екрана осетљивог на додир. Подесите монитор у одговарајући положај за гледање.

2



Уклоните заштитну фолију са каблова. Проверите да ли су кабли за напајање, HDMI кабл и USB кабл чврсто повезани са одговарајућим улазним портovima на монитору осетљивом на додир.

Кабл за напајање (1)


HDMI кабл (2)

USB кабл (3)

## Укључите IA1000WA

1

Укључите кабл за напајање на дну ступа у утичницу. Притисните копчу изнад кабла за напајање на ступу да га осигурате и спречите клизање. Укључите прекидач за напајање. Прекидач за напајање ће светлети црвено, камере ће трептати црвено у кругу, а екран осетљив на додир ће се упалити.






НАПОМЕНА: Проверите да ли је дугме за хитно заустављање случајно притиснуто. Ако јесте, окрените дугме у смеру казаљке на сату да га истегнете.

НАПОМЕНА: Захтеви за напајање система: 100–264 волта наизменичне струје, < 5 ампера и 50–60 Hz (мора бити уземљено).



## Саставите плочу са ша лонима

- 1 Подигните пречку у жељени положај држећи притиснуто дугме НАГОРЕ на врху ступа.




Расклопите и исправите леви и десни држач плоче за ша лоне (1) са пречке.

- 3 Поравнајте жлебове на доњој ивици плоче за ша лоне са просторима за позиционирање (2) на ивицама држача плоче за ша лоне. Померите клизне плоче према плочи за ша лоне да исте је причврстили у прорезе на клизним плочама.




4



Уклоните плоче за шаблоне након калибрације. Преклопите леви и десни држач плоче за шаблоне док се не закључају у пречку.

## Преклопите пречку за складиштење


1



Спустите пречку у најнижи положај држећи притиснуто дугме ДОЛЕ на врху стуба.

2

Отпустите раву пречке притиском на механизам за отпуштање. Преклопите оба крака пречке за 90° нагоре.



НАПОМЕНА: Приликом склапања попречних кракова, уверите се да клизне плоче нису клизнуле због чега за склапање како и да спречили оштећења или случајне падове.

НАПОМЕНА: Илустрације у овом Кратком водичу су само за референцу. Стварни производ може да се разликује.