


Laserové měření

Uživatelská příručka



1) Appearance diagram



2) Warning

Laserové výrobky třídy 2: Nedívejte se přímo do paprsku optickými pomůckami ani jej zbytečně nesměrovat na jiné osoby.

3) Specification

Specification	A5
Measuring range ①	0,2–20 m
Measuring accuracy ②	+/-2mm
Continuous measurement	✓
Measuring unit ③	mm/cm/palce
Laser class	Class 2
Laser type	630-670nm, < 1mW
Reference	přední strana
Battery type	AAA 2X1.5V

Remark:

- ① Maximální měřicí rozsah je určen verzí laserového dálkoměru. Přesný měřicí rozsah je uveden na štítku přístroje.
- ② Za nepříznivých podmínek, jako je intenzivní sluneční svit, špatné odrazující cílový povrch (černý povrch) nebo vysoké teplotní výkyvy, se může odchylka na vzdálenost přes 10 m zvýšit.
- ③ Stiskněte tlačítko přepínání jednotek pro změnu jednotky vzdálenosti mezi mm/cm/palci.

* Za denního světla nebo pokud má cíl špatné odrazivé vlastnosti, použijte prosím cílovou destičku.


4) Operating procedures

Continuous measurement

Zařízení přejde do režimu nepřetržitého měření ihned po zapnutí.

Měření se ukončí po 3

minut, pokud nedojde k žádné operaci.



5) Error code

Všechny chyby nebo selhání se zobrazí jako kódy. Následující tabulka vysvětluje význam kódů a řešení.

Kód	Příčina	Nápravné opatření
204	Chyba výpočtu	Viz uživatelská příručka, opakujte postupy.
208	Nadměrný proud	Kontaktujte prosím svého distributor
220	Slabá baterie	Vyměňte nové baterie.
252	Teplota příliš vysoká	Nechte zařízení vychladnout na provozní teplota při teplotě 0 °C až 40 °C.
253	Příliš nízká teplota	Zahřejte zařízení na provozní teplota.
255	Přijatý signál příliš slabý nebo měření příliš dlouhá doba	Použijte cílovou destičku nebo změnit něco dobrého reflexní povrch.
256	Přijatý signál příliš silný	Cíl je příliš reflexní, použijte cílovou destičku nebo nemířte na silné světlo objektivní.
261	Mimo rozsah měření	Vyberte měření vzdálenost v dosahu měření.
500	Chyba hardwaru	Zapnutí/vypnutí zařízení několikrát. Pokud symbol stále se objeví, kontaktujte prosím svého prodejce pro

6) Battery installation

Otevřete kryt baterií a vložte dvě baterie do přihrádky správně podle označení kladného a záporného pólu. Po instalaci zavřete kryt pro bezpečné použití.

7) Copyrights

Design produktu a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění, ochranná známka Autel, obrázky a specifikace jsou majetkem společnosti Společnost Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

8) Contact us

Společnost Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
2. patro, budova Caihong Keji, 36 Hi-tech North Six Road, komunita Songpingshan, podoblast Xili, okres Nanshan, město Shenzhen, Čína

+86 (0755) 8614-7779

sales@autel.com

www.autel.com

ČSN EN 60825-1:2014

V souladu s normou 21 CFR 1040.11 s výjimkou odchylek dle oznámení o laserech č. 50 ze dne 24. června 2007.

