



Pomiar laserowy Instrukcja obsługi



1) Appearance diagram



2) Warning

Produkty klasy laserowej 2; Nie patrzeć bezpośrednio nie kierować wiązki światła za pomocą pomocy optycznych ani niepotrzebnie w stronę innych osób.

3) Specification

Specification	A5
Measuring range ①	0,2~20 m
Measuring accuracy ②	+/-2mm
Continuous measurement	✓
Measuring unit ③	mm/cm/cale
Laser class	Class 2
Laser type	630-670nm, < 1mW
Reference	strona przednia
Battery type	AAA 2X1.5V

Remark:

① Maksymalny zakres pomiarowy zależy od wersji dalmierza

laserowego. Dokładny zakres pomiarowy jest podany na naklejce na urządzeniu.

② W niesprzyjających warunkach, np. przy intensywnym nasłonecznieniu, słabo odbijającej powierzchni docelowej (czarnej powierzchni) lub przy dużych wahaniami temperatury, odchylenie odległości powyżej 10 m może się zwiększyć.

③ Naciśnij przycisk przełączania jednostek, aby zmienić jednostkę odległości pomiędzy mm/cm/cale.

* W ciągu dnia lub gdy cel ma słabe właściwości odbłaskowe, należy użyć płytki docelowej.


4) Operating procedures

Continuous measurement

Urządzenie przechodzi w tryb pomiaru ciągłego od razu po włączeniu.

Pomiar zostanie wyłączony po 3

minut, jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja.



5) Error code

Wszystkie błędy i awarie zostaną wyświetlone jako kody.

Poniższa tabela wyjaśnia znaczenie kodów i rozwiązań.

Kod	Przyczyna	Środek zaradczy
204	Błąd obliczeniowy	Zapomnij się z instrukcją obsługi, powtórz procedurę.
208	Nadmierny prąd	Proszę o kontakt dystrybutor
220	Niski poziom baterii	Wymień baterie na nowe.
252	Temperatura za wysoko	Pozostawić urządzenie do osiągnięcia temperatura pracy w temperaturze 0°C-40°C.
253	Temperatura za niska	Rozgrzej urządzenie do temperatura pracy.
255	Odebrany sygnał zbyt słaby lub pomiar za długi czas	Użyj tarczy docelowej lub zmień coś dobrego powierzchnia odbłaskowa.
256	Odebrany sygnał zbyt silny	Cel zbyt odbłaskowy, użyj tarczy docelowej lub zrób nie celuj w silne światło cel.
261	Poza zakres pomiar	Wybierz pomiar odległość w zakresie pomiaru.
500	Błąd sprzętowy	Włącz/wyłącz urządzenie kilka razy. Jeśli symbol nadal pojawia się, proszę o kontakt Twój dealer

6) Battery installation

Otwórz pokrywę baterii i włóż dwie baterie do komory zgodnie z oznaczeniem

bieguna dodatniego i ujemnego. Po instalacji zamknij pokrywę, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

7) Copyrights

Projekt produktu, specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Znak towarowy Autel, obrazy i specyfikacje są własnością firmy Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

8) Contact us

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
Piętro 2, budynek Caihong Keji, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshan Community, poddzielnica Xili, dzielnica Nanshan, miasto Shenzhen, Chiny

+86 (0755) 8614-7779

sprzedaż@autel.com

www.autel.com

IEC 60825-1:2014

Spełnia wymogi 21 CFR 1040.11, z wyjątkiem odstępstw określonych w dokumencie Laser Notice No.50 z dnia 24 czerwca 2007 r.



CE FC RoHS