


Благодарим ви, че закупихте този инструмент Autel. Този инструмент е произведен по висок стандарт и ще ви осигури години безпроблемна работа, когато се използва в съответствие с тези инструкции и се поддържа правилно.



**ВАЖНО:** Преди да работите или да извършвате поддръжка на това устройство, моля, прочетете внимателно тези инструкции. Използвайте устройството правилно и внимателно, тъй като неспазването на тези инструкции може да причини повреда и/или нараняване и ще анулира гаранцията на продукта.


### Преместете калибрационната рамка

1




Отстранете прахозащитния капак. Отрежете опаковъчните ленти, които закрепват кутиите. Отстранете всички кутии и дунапренени подложки от рамката.

2



Развийте четирите винта на дъното на дървената част. Транспортната щанга с гаечен ключ (14 мм), за да свалите стойката (1). Внимавайте да не надраскате калибровъчната рамка. Отстранете всички Z-образни метални ъглови скоби (2).


3



Прикрепете шперплатовия капак към плъзгащата се част от задната страна на калибровъчната рамка, за да служи като рампа. Отстранете защитното фолио от спирачките и се уверете, че те са освободени. Повдигнете леко калибровъчната рамка, за да я свалите от плъзгащата се част, и внимателно я търкулнете надолу по рампата до пода на работното си място. Натиснете спирачките, когато калибровъчната рамка е добре позиционирана.

## Разкрийте сензорния монитор

1




Отстранете защитното фолио и дунапренената подложка около сензорния монитор. Настройте монитора в подходяща позиция за гледане.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** След като свалите дунапренената подложка, проверете дали бутонът за аварийно спиране е натиснат случайно. Ако е така, завъртете бутон по часовниковата стрелка, за да го освободите.

2




Отстранете защитното фолио от кабелите. Включете захранващия кабел, HD MI кабела и USB кабела в съответните им входни портове на сензорния монитор.

Захранващ кабел (1)

HD MI кабел (2)


USB кабел (3)

## Разгънете напречната греда



Отстранете дунапенената подплата и защитните капаци от трите камери. Ръчно повдигнете двете рамена на напречната греда, докато станат успоредни, и се уверете, че ключалките на сгъваемите рамена са заключени. Затегнете копчетата за закрепване на напречната греда, за да я фиксирате.

## Включете IA900WA



След като калибрационната рамка е на правилното място, включете захранващия кабел в долната част на колоната в контакт и след това включете захранването. Когато захранването е включено, захранващият ключ ще светне в червено, всички камери ще мигат в червено в кръг и мониторът ще светне, показвайки процедурата за свързване на таблет към калибрационната рамка.




**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да предотвратите случайно заплитане на кабела, моля, закрепете излишния кабел с кабелна връзка.




**ЗАБЕЛЕЖКА:** Изисквания за захранване на системата: 100–264 волта променлив ток, <5 ампера и 50–60 Hz (трябва да бъде заземено).

## Сглобете дъската за шаблони




Разгънете и изправете левия и десния държач за шаблони (1) от напречната греда. Издърпайте краищата (2) надолу, за да разтегнете държачите за шаблони.

2



Подравнете жлебовете на долния ръб на дъската за кроене с местата за позициониране (3) на издатините на държача на дъската за кроене. Натиснете скобите на лявата и дясната плъзгащи се плочи, след което преместете плъзгащите се плочи към дъската за кроене, за да я закрепите в слотовете на плъзгащите се плочи.


3



Отстранете шаблоните след калибрирането. Плъзнете държачите на шаблоните нагоре. Сгънете левия и десния държач на шаблоните, докато се заключат в напречната греда.


## Сгънете напречната греда за съхранение

1



**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да предотвратите удар на камерите в земята и повреда, сгънете напречната греда, когато предупреждението във вътрешната червена колона е видимо.

2



Разхлабете напълно закрепващите копчета на напречната греда. Подпрете рамената, докато натискате копчетата, за да ги отключите. Внимателно сгънете всяко рамо надолу за съхранение.