


Bedankt dat u voor deze Autel Equipment Cover hebt gekozen, die speciaal is ontworpen voor ons IA900WA-kalibratieframe. Deze handleiding informeert u over de voorzorgsmaatregelen die u moet nemen en geeft instructies voor het correct gebruiken van de cover. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u deze gebruikt.


1



Vouw uw IA900WA-kalibratieframe:

- Plaats de monitor terug op de oorspronkelijke locatie
- Laat de dwarsbalken zakken totdat het waarschuwingsbord zichtbaar is.
- Vouw de dwarsbalken aan beide uiteinden om.
- Activeer de voetremmen


2



Vouw de hoes open en open de rits.

Houd de bovenkant van de kap met beide handen vast en plaats deze van boven naar beneden over het kalibratieframe.


3



Zorg ervoor dat de hoes goed over het hele frame past.

Doe de rits van de hoes dicht.

4



Wanneer u het kalibratieframe wilt gebruiken, ritst u de hoes open en verwijdt u deze voorzichtig van het kalibratieframe. Vouw de hoes op en berg deze op.