


Obrigado por escolher esta Capa para Equipamento Autel, especialmente projetada para o nosso quadro de calibração IA900WA. Este guia informa sobre as precauções que você precisa ter e instrui sobre como usar a capa corretamente. Leia este guia atentamente antes de usar.


1



Dobre sua estrutura de calibração IA900WA:

- Ajuste o monitor para sua posição original
- Abaixar as travessas até que o sinal de advertência fique visível
- Dobrar as travessas em ambas as extremidades
- Acionar os freios de pé


2



Desdobre e abra o zíper da capa.


Segure a parte superior da tampa com as duas mãos e coloque-a sobre o quadro de calibração, de cima para baixo.

3



Certifique-se de que a capa se ajuste perfeitamente a toda a estrutura.
Feche a capa.

4



Quando precisar usar o quadro de calibração, abra o zíper da capa e remova-a cuidadosamente do quadro. Dobre e guarde a capa.