







Teileliste

Die folgenden Teile sind in diesem Paket enthalten.

Welle		1 Stück
Base		1 Stück
Gegengewicht		1 Stück
Kugelstößel (M10x30)		2 Stück
Sechskant-L-Schlüssel (8 mm)		1 Stück


Montieren Sie die Kalibrierungsleiste

1

Installieren Sie die Welle auf der Basis.


*Achten Sie darauf, dass die R-Markierung auf die V-förmige Seite an der Unterseite der Basis zeigt.

*Achten Sie darauf, dass die Wellennut mit dem Bajonett am oberen Ende der Basis ausgerichtet ist.

2

Installieren Sie die Stellschrauben an beiden Enden der Welle.

3



Platzieren Sie das Gegengewicht wie in der Abbildung oben gezeigt. Die Montage der Kalibrierungsstange ist nun abgeschlossen.

*Gegengewicht: Halten Sie das Gleichgewicht, wenn das Ziel verwendet wird.