







Lista de piezas

Las piezas a continuación se encuentran en este paquete.


Eje		1 pieza
Base		1 pieza
Contrapeso		1 pieza
Émbolo de bola (M10x30)		2 piezas
Llave hexagonal en L (8 mm)		1 pieza

Ensamblar la barra de calibración**1**


Instale el eje en la base.

*Asegúrese de que la marca R apunte al lado en forma de V en la parte inferior de la base.

*Asegúrese de que la ranura del eje esté alineada con la bayoneta en el extremo superior de la base.

2

Instale los tornillos de fijación en ambos extremos del eje.



Coloque el contrapeso como se muestra en la ilustración anterior. El montaje de la barra de calibración ya está completo.

*Contrapeso: Mantiene el equilibrio cuando se utiliza el objetivo.