







Lista de peças


As peças abaixo estão neste pacote.

Haste		1 peça
Base		1 peça
Contrapeso		1 peça
Êmbolo de esfera (M10x30)		2 peças
Chave hexagonal L (8 mm)		1 peça


Monte a barra de calibração**1****Instale o eixo na base.**

*Certifique-se de que a marca R aponte para o lado em forma de V na parte inferior da base.

*Certifique-se de que a ranhura do eixo esteja alinhada com a baioneta na extremidade superior da base.

2**Instale os parafusos de fixação em ambas as extremidades do eixo.**

3



Posicione o contrapeso conforme mostrado na ilustração acima. A montagem da Barra de Calibração está concluída.

*Contrapeso: Mantenha o equilíbrio quando o alvo for usado.