


# LISTA DE EMBALAJE

Marco de calibración (versión de cámara)



Pararse		Láser Medición Unidad		Tira de sellado x4	
Superior Travesaño		Almacenamiento Soporte x2 (AUTEL-CSC1500/09)		Almohadilla de goma x4	
Más bajo Travesaño		Barra de conexión		Llave Allen (5 milímetros)	
Base		Expansión Perno x4 (M12 x 80)		Expansión Perno x8 (M6 x 50)	
Gran corredera Lámina		Cabeza de enchufe Tornillo de cabeza x4 (M8 x 20)		Arandela x2	
Rápido Referencia Guía		Lista de embalaje (Este documento)			