


Lasersko merjenje

Uporabniški priročnik



1) Appearance diagram



2) Warning

Izdelki laserskega razreda 2; Ne glejte neposredno v žarek z optičnimi pripomočki ali ga po nepotrebnem usmerjajte proti drugim ljudem.

3) Specification

Specification	A5
Measuring range ^①	0,2–20 m
Measuring accuracy ^②	+/-2mm
Continuous measurement	✓
Measuring unit ^③	mm/cm/in
Laser class	Class 2
Laser type	630-670nm, < 1mW
Reference	sprednja stran
Battery type	AAA 2X1.5V

Remark:


- ① Največje merilno območje je določeno z različico laserskega merilnika razdalje. Natančno merilno območje je prikazano na nalepki orodja.
- ② V neugodnih pogojih, kot so močno sončno obsevanje, slabo odbojna ciljna površina (črna površina) ali visoke temperaturne spremembe, se lahko odstopanje na razdalji 10 m poveča.
- ③ Pritisnite gumb za prekllop enot, da spremenite enoto razdalje med mm/cm/in.

* Podnevi ali če ima tarča slabe odbojne lastnosti, uporabite tarčno ploščo.

4) Operating procedures

Continuous measurement

Naprava takoj ob vklopu preide v način neprekinjenega merjenja.
Meritev se bo izklopila po 3 minut, če ni nobene operacije.



5) Error code

Vse napake ali okvare bodo prikazane kod kode.
V naslednji tabeli je pojasnjen pomen kod in rešitev.

Code	Cause	Corrective Measure
204	Calculation error	Refer to user manual, repeat the procedures.
208	Excessive current	Please contact your distributor
220	Battery low	Replace new batteries.
252	Temperature too high	Let device cool down to operating temperature at 0°C–40°C.
253	Temperature too low	Warm up the device to operating temperature.
255	Received signal too weak or measurement time too long	Use target plate or change a good reflective surface.
256	Received signal too strong	Target too reflective, use target plate or do not aim at strong light objective.
261	Outside of the range of measurement	Select the measurement distance within the range of measurement.
500	Hardware error	Switch on/off the device several times. If the symbol still appears, please contact your dealer for assistance.

6) Battery installation

Odprite pokrovček baterije in pravilno vstavite dve bateriji v predalček, kot je označeno na pozitivnega in negativnega pola. Za varno uporabo po namestitvi zaprite pokrov.

7) Copyrights

Zasnova izdelka in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila, blagovna znamka Autel, slike in specifikacije so last podjetja Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
Vse pravice pridržane.

8) Contact us

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd
2. nadstropje, stavba Caihong Keji, cesta Hi-tech North Six 36, skupnost Songpingshan, podokrožje Xili, okrožje Nanshan, mesto Shenzhen, Kitajska
☎ +86 (0755) 8614-7779
✉ prodaja@autel.com
🌐 www.autel.com

IEC 60825-1:2014

Ustrezna standardu 21 CFR 1040.11, razen odstopanj v skladu z obvestilom o laserjih št. 50 z dne 24. junija 2007.



CE FC RoHS