


Хвала вам што сте изабрали ову поклопац за опрему марке Аутел, који је специјално дизајниран за наш калибрациони оквир IA900WA. Овај водич вас олакшава о мерама предострожности на које треба обратити пажњу и упућује вас како да правилно користите поклопац. Пажљиво прочитајте овај водич пре употребе.

1



Пресавијте свој калибрациони оквир IA900WA:


Подесите монитор на његову првој локацију

Спуштајте попречне шипке док се не појави знак упозорења

Преклопите попречне шипке на оба краја

Притисните папучицу кочнице


2



Раскloпите и откопчајте поклопац.


Држите горњи део поклопца обема рукама и поставите га преко калибрационог оквира одозго надоле.

3



Уверите се да поклопац чврсто приања преко целог оквира.
Затворите поклопац.

4



Када вам је потребан калибрациони оквир, откопчајте поклопац
и пажљиво га уклоните са калибрационог оквира. Пресавијте
и чувајте поклопац.