


Tack för att du köpt detta Autel-verktyg. Verktöget är tillverkat enligt hög standard och kommer att fungera problemfritt i många år när det används i enlighet med dessa instruktioner och underhålls korrekt.



VIKTIGT: Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder eller underhåller denna enhet. Använd enheten korrekt och försiktigt, eftersom underlåtenhet att göra det kan orsaka skador och/eller personskador och upphäva produktgarantin.


Flytta ut kalibreringsramen

1




Ta bort dammskyddet. Klipp av packbanden som fäster paketlådorna. Ta bort alla lådor och skumstopplingar från ramen.

2



Skruva loss de fyra skruvarna på undersidan av träet transportstången med en gaffelnöckel (14 mm) för att ta bort stativstången (1). Var försiktig så att du inte repar kalibreringsramen. Ta bort alla z-formade metallhornfästen (2).


3



Fäst plywoodskyddet på meden på baksidan av kalibreringsramen för att fungera som en ramp. Ta bort skyddsfilmen från fotbromsarna och se till att fotbromsarna är lossade. Lyft kalibreringsramen något för att ta bort den från meden och rulla försiktigt kalibreringsramen nerför rampen till ditt arbetsgolv. Tryck ner fotbromsarna när kalibreringsramen är ordentligt placerad.

Avtäck pekskärmen

1




Ta bort skyddsfilmen och skumvadderingen runt pekskärmen. Justera skärmen till en lämplig position för visning.



OBS: Kontrollera om nödstoppsknappen har tryckts ner av misstag efter att du tagit bort skumstoppet. Vrid i så fall knappen medurs för att lossa den.

2




Ta bort skyddsfilmen från kablarna. Anslut strömkabeln, HDMI-kabeln och USB-kabeln till respektive ingångsportar på pekskärmen.

Strömkabel (1)

HDMI-kabel (2)


USB-kabel (3)

Fäll ut tvärstangen



Ta bort skumplasten och skyddsöverdragen från de tre kameraenheterna. Lyft manuellt båda armarna på tvärstaget tills de är parallella och se till att de fällbara armspärarna är låsta. Dra åt tvärstagets fästvred för att säkra tvärstaget.

Slå på IA900WA



När kalibreringsramen är på rätt plats, anslut strömsladden längst ner på kolonnen till ett eluttag och slå sedan på strömbrytaren. När strömmen är på lyser strömbrytaren rött, alla kameror blinkar rött i en cirkel och skärmen tänds och visar proceduren för att ansluta en surfplatta till kalibreringsramen.




OBS: För att förhindra att sladden trasslar ihop sig av misstag, säkra den överflödiga sladden med ett buntband.




OBS: Systemströmkrav: 100–264 volt AC, <5 ampere och 50–60 Hz (måste vara jordat).

Montera mönsterbrädet




Vik ut och räta ut vänster och höger mönsterbrädehållare (1) från tvärstaget. Dra ändarna (2) nedåt för att förlänga mönsterbrädehållarna.

2



Rikta in spåren på mönsterkortets nedre kant med positioneringsutrymmena (3) på mönsterkortets hållarhylsor. Tryck på klämmorna på vänster och höger glidplatta och flytta sedan glidplattorna mot mönsterkortet för att fästa mönsterkortet i spåren på glidplattorna.


3



Ta bort mönsterkortet efter kalibreringen. Skjut mönsterkorthållarna uppåt. Vik vänster och höger mönsterkorthållare tills de låses fast i tvärstaget.


Vik tvärstaget för förvaring

1



OBS: För att förhindra att kamerorna träffar marken och skadas, vik in tvärstaget när varningen i den inre röda kolumnen syns.

2



Lossa helt tvärstångens fästknappar. Stöd armarna medan du trycker på knapparna för att låsa upp dem. Vik försiktigt varje arm nedåt för förvaring.